

Recalled Guidant ICDs

HD-Guidant Contak Renewal H135

HD-Guidant Contak Renewal 2 H155

HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H170  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H173  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H175  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H177  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H179  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H190  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H195  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H197  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H199  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 M150  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 M155  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 M157  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 M159  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 M170  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 M175  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 M177  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 M179  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H230  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H235  
HD-Guidant Contak Renewal 3/4 H239

HD-Guidant Ventak Prizm 2 DR 1861  
HD-Guidant Ventak Prizm 2 DR 1860  
HD-Guidant Ventak Prizm 2 DR 1860/1861

HD-Guidant Ventak Prizm AVT 1850  
HD-Guidant Ventak Prizm AVT 1851  
HD-Guidant Ventak Prizm AVT 1855  
HD-Guidant Ventak Prizm AVT 1856

HD-Guidant Vitality AVT A135  
HD-Guidant Vitality AVT A135

HD-Guidant Renewal AVT  
HD-Guidant Renewal RF

HD-Guidant Renewal 3 AVT  
HD-Guidant Renewal 4 AVT

Recalled Guidant Pacemakers

HD-Guidant-Pulsar Max 1170  
HD-Guidant-Pulsar Max 1171  
HD-Guidant-Pulsar Max 1270

HD-Guidant-Pulsar 0470  
HD-Guidant-Pulsar 0870  
HD-Guidant-Pulsar 0970  
HD-Guidant-Pulsar 0972  
HD-Guidant-Pulsar 1172  
HD-Guidant-Pulsar 1272

HD-Guidant-Discovery 1174  
HD-Guidant-Discovery 1175  
HD-Guidant-Discovery 1273  
HD-Guidant-Discovery 1274  
HD-Guidant-Discovery 1275

HD-Guidant Meridian 0476  
HD-Guidant Meridian 0976  
HD-Guidant Meridian 1176  
HD-Guidant Meridian 1276

HD-Guidant Pulsar Max II 1180  
HD-Guidant Pulsar Max II 1181  
HD-Guidant Pulsar Max II 1280

HD-Guidant Discovery II 0481  
HD-Guidant Discovery II 0981  
HD-Guidant Discovery II 1184  
HD-Guidant Discovery II 1186  
HD-Guidant Discovery II 1187  
HD-Guidant Discovery II 1283  
HD-Guidant Discovery II 1284  
HD-Guidant Discovery II 1285  
HD-Guidant Discovery II 1286

HD-Guidant Virtus Plus II 1380  
HD-Guidant Virtus Plus II 1480

HD-Guidant Intelis II 1483  
HD-Guidant Intelis II 1484  
HD-Guidant Intelis II 1485  
HD-Guidant Intelis II 1384  
HD-Guidant Intelis II 1385  
HD-Guidant Intelis II 1349  
HD-Guidant Intelis II 1499

HD-Guidant Contak TR 1241



Recalled Medtronic ICDs

Marquis VR 7230

Marquis VR 7274

Maximo VR 7232

Maximo DR 7278

InSync I Marquis

InSync II Marquis

InSync III Marquis

InSync III Protect 7277

InSync III Protect 7289

St. Jude Pacemakers

Epic V-233

Epic V-337

Epic V-338

Epic Plus DR/VR/HF V-236

Epic Plus DR/VR/HF V-239

Epic Plus DR/VR/HF V-239T

Epic Plus DR/VR/HF V-196

Epic Plus DR/VR/HF V-196T

Epic Plus DR/VR/HF V-350

Atlas DR V-242

Atlas Plus DR/VR/HF V-242

Atlas Plus DR/VR/HF V-193

Atlas Plus DR/VR/HF V-193C

Atlas Plus DR/VR/HF V-340

Atlas Plus DR/VR/HF V-341

Atlas Plus DR/VR/HF V-343